

Ветер был очень сильный!

Разговор о редкостном невезении. Недавний шторм сорвал 1.8 метровую антенну на контрольной станции SatcoDX в Индонезии.

Возвышающиеся части не смогли противостоять огромным ветровым нагрузкам во время шторма.

Естественно, новые конструкции, которые будут установлены, возьмут этот риск во внимание. Все мы учимся на наших ошибках!



■ До шторма: мачта гордо несет шести сегментную антенну диаметром 1.8 м. для приема спутников PALAPA C2 113° В.Д. и CHINASAT 6B 155.5° В.Д. (принимаемые на офсетные антенны) на крыше контрольной станции SatcoDX в Индонезии. На самом деле, станция расположена не в столице Джакарте, а в городе Понтианаке (Pontianak), который находится на западе Малайского архипелага. При необходимости, двигатель позволяет сполна вращать антенну в восточном направлении до INTELSAT 8 166° В.Д., и на запад к YAMAL 202 49° В.Д. Рядом с кондиционером Вы можете видеть две небольшие антенны, которые также используются станцией для автоматического поиска.

Download this report in other languages from the Internet:

- | | | |
|------------|------------|--|
| Arabic | العربية | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/ara/indonesia.pdf |
| Indonesian | Indonesia | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/bid/indonesia.pdf |
| Bulgarian | Български | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/bid/indonesia.pdf |
| Czech | Česky | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/ces/indonesia.pdf |
| German | Deutsch | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/deu/indonesia.pdf |
| English | English | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/eng/indonesia.pdf |
| Spanish | Español | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/esp/indonesia.pdf |
| Farsi | فارسی | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/far/indonesia.pdf |
| French | Français | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/fra/indonesia.pdf |
| Greek | Ελληνικά | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/hel/indonesia.pdf |
| Croatian | Hrvatski | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/hrv/indonesia.pdf |
| Italian | Italiano | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/ita/indonesia.pdf |
| Hungarian | Magyar | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/mag/indonesia.pdf |
| Mandarin | 中文 | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/man/indonesia.pdf |
| Dutch | Nederlands | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/ned/indonesia.pdf |
| Polish | Polski | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/pol/indonesia.pdf |
| Portuguese | Português | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/por/indonesia.pdf |
| Romanian | Românesc | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/rom/indonesia.pdf |
| Russian | Русский | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/rus/indonesia.pdf |
| Swedish | Svenska | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/sve/indonesia.pdf |
| Turkish | Türkçe | www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0909/tur/indonesia.pdf |

Available online starting from 31 July 2009



■ После шторма: Какая жалость - 1.8 метровая антенна разрушена из-за сильных ветровых нагрузок.



■ Некоторые групповые сегменты также как и крепление маломощных приёмных блоков (LNB) вместе со двоянными маломощными приёмными блоками повреждены